

AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
DEPARTAMENTO DE NAVEGACION Y SEGURIDAD MARITIMA

CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD MARITIMA

SERVICIO INTERIOR

2013-09-0014
No. Certificado
11/09/2013

Se emite el siguiente Certificado, en cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto N° 61 del 23 de octubre de 1979 que reglamenta las Inspecciones a las Naves de Servicio Interior.

NOMBRE DE LA NAVE	PROPIETARIO
KOMMANDOREN	**CANAL AND BAY TOURS S.A.**

PATENTE NO.	LETRAS DE RADIO	SERVICIO	TONELAJE BRUTO	ESLORA	MANGA	PUNTAL
01871PINT	**HP3762**	**PASAJEROS**	**478.00**	**36.00**	**10.10**	**3.73**

Esta Nave ha sido debidamente inspeccionada, en cada banda se encuentra grabado el nombre y el calado, la misma está provista de Juegos Completos de Señales y Luces de Auxilio, Sistema de Comunicación, Luces de Navegación debidamente colocadas y operativas, Sistema Contra Incendios, Equipo de Primeros Auxilios, las Condiciones del Casco, Instalaciones Eléctricas y Maquinaria son adecuadas para el servicio al que se dedica y que posee los siguientes Dispositivos de Salvamento:

0 Botes Salvavidas, con capacidad para un total de **0** Personas

10 Balsas Salvavidas, con capacidad para un total de **250** Personas

Chalecos salvavidas para **242** Personas

Aros salvavidas tipo aprobado para **5** Personas

Que son suficientes para un máximo de: **12** Pasajeros y **8** Tripulantes

DOCUMENTO DE INSPECCION	FECHA DE INSPECCION	FECHA DE EXPIRACION
14238	**06/09/2013**	**06/03/2014**

El capitán de la nave es el responsable del cumplimiento del contenido de este certificado y en caso de anomalías debe notificarse al Teléfono 501-5040, al fax 501-5091 o al e-mail: serviciointerior@amp.gob.pa



JEFE DEL DEPARTAMENTO



AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
DEPARTAMENTO DE NAVEGACION Y SEGURIDAD MARITIMA

CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD MARITIMA

SERVICIO INTERIOR

2013-09-0013
No. Certificado
11/09/2013

Se emite el siguiente Certificado, en cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto N° 61 del 23 de octubre de 1979 que reglamenta las Inspecciones a las Naves de Servicio Interior.

NOMBRE DE LA NAVE	PROPIETARIO
AURORA 2000	**CANAL AND BAY TOURS. S.A.**

PATENTE NO.	LETRAS DE RADIO	SERVICIO	TONELAJE BRUTO	ESLORA	MANGA	PUNTAL
01870PINT	**HP2896**	**PASAJEROS**	**442.00**	**38.41**	**9.44**	**3.92**

Esta Nave ha sido debidamente inspeccionada, en cada banda se encuentra grabado el nombre y el calado, la misma está provista de Juegos Completos de Señales y Luces de Auxilio, Sistema de Comunicación, Luces de Navegación debidamente colocadas y operativas, Sistema Contra Incendios, Equipo de Primeros Auxilios, las Condiciones del Casco, Instalaciones Eléctricas y Maquinaria son adecuadas para el servicio al que se dedica y que posee los siguientes Dispositivos de Salvamento:

0 Botes Salvavidas, con capacidad para un total de **0** Personas

10 Balsas Salvavidas, con capacidad para un total de **250** Personas

Chalecos salvavidas para **392** Personas

Aros salvavidas tipo aprobado para **5** Personas

Que son suficientes para un máximo de: **12** Pasajeros y **8** Tripulantes

DOCUMENTO DE INSPECCION	FECHA DE INSPECCION	FECHA DE EXPIRACION
14239	**06/09/2013**	**06/03/2014**

El capitán de la nave es el responsable del cumplimiento del contenido de este certificado y en caso de anomalías debe notificarse al Teléfono 501-5040, al fax 501-5091 o al e-mail: serviciointerior@amp.gob.pa



JEFE DEL DEPARTAMENTO